

Angebot	
Belegnummer	AN240083
Datum	07.02.2025
Kundennummer	K00001001
Betreff	MGA Twin Cam Ersatzteil Ausverkauf
Bearbeiter	Silvan

Bitte bei allen Rückfragen angeben !

Passant

Passant

EU-USTID:

Lager-Ausverkauf

Bei Bestellungen mit Artikelnummer
erhalten Sie einen Rabatt von:

ab 250.-Fr 33%

ab 500.-Fr 40%

ab 1'000.-Fr 50%

von den hier aufgeführten Artikel.

Aber nicht auf Vergaser und Vergaserersatzteile.

Nur gegen Barzahlung oder auch Vorkassa

keine Rücknahme!

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	2A 770 used	MGA Twin Cam Stösseldeckel vorn Occ	1	Stk	23.78	23.78
2	8816	Jaguar Bremsen Sattel Dunlop 1.500" Jaguar Mk2/V8 Ferrari 248GT PISTON+CYL REAR MK2/V8 FERRARI 248GT	4	Stk	217.28	869.12
						
3	88G 422	MGA Twin Cam Wasserpumpe Dichtung	5	Stk	5.12	25.60
						
4	8G2263	MGA Twin Cam Ergänzungssatz Twin Cam	2	Stk	104.42	208.84
5	8G8495	MGA Twin Cam Bremsen Geber Zylinder 0.875" 7/8 22.2mm Dunlop Rep.Satz Jaguar Mk2 Made in UK	4	Stk	20.43	81.72
						

Übertrag CHF 1'209.06

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
6	AEH 21Occ	MGA Twin Cam Sammelrohr Ansaug Twin Cam AEH577 Occ	1	Stk	594.55	594.55
7	AEH 31s/h	MGA Twin Cam Auspuff Sammelrohr 2+3 occ	1	Stk	648.60	648.60
8	AEH 387	MGA Twin Cam Ventil Führung Auslass	4	Stk	34.59	138.36
						
9	AEH 394	MGA Twin Cam Ventil Einlass	1	Stk	37.51	37.51
10	AEH 402s/h	MGA Twin Cam Zylinderkopf Nockenwelle Stirndeckel Einlass o s/h	1	Stk	64.86	64.86
11	AEH 403s/h	MGA Twin Cam Zylinderkopf Nockenwelle Stirndeckel Auslass o s/h	1	Stk	64.86	64.86
12	AEH 404	MGA Twin Cam Ventildeckel Gummi Nockenwelle (2)	4	Stk	21.90	87.60
						
13	AEH 415	MGA Twin Cam Ventil Deckel Dichtung Einlass	1	Stk	30.27	30.27
						
14	AEH 417	MGA Twin Cam Ventil Deckel Dichtung Auslass	1	Stk	30.27	30.27
						
15	AEH 428used	MGA Twin Cam Motor Kurbelwellen Pulli s/h	1	Stk	108.10	108.10
16	AEH 442s/h	MGA Twin Cam Schwungrad occ s/h	1	Stk	486.45	486.45
17	AEH 463	MGA Twin Cam Wasserpumpe Wasserpumpe Dichtung	1	Stk	12.76	12.76
						

Übertrag CHF 3'513.25

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
18	AEH 471	MGA Twin Cam Wasserpumpe Dichtung zu Steuerdec 	3	Stk	4.82	14.46
19	AEH 478	MGA Twin Cam Thermostag Dichtung	1	Stk	2.41	2.41
20	AEH 479	MGA Twin Cam Thermostat Deckel Twin Cam	1	Stk	158.73	158.73
21	AEH 577s/h	MGA Twin Cam Motor Platte zu Getriebe s/h	1	Stk	270.25	270.25
22	AEH 578	MGA Twin Cam Ansaugstutzen Dichtung	1	Stk	20.09	20.09
23	AEH 579s/h	MGA Twin Cam Nockenwelle Einlass Twin Cam mit Ritzel s/h Occ	1	Stk	432.40	432.40
24	AEH 581s/h	MGA Twin Cam Nockenwelle Auslass mit Ritzel Twin Cam s/h	1	Stk	432.40	432.40
25	AHH5761	MGA Twin Cam Handbremse Seil CABLE H/B ASSY MGA DISC BRAKES	3	Stk	46.48	139.44
26	AHH8006	MGA Twin Cam Felge 8-Kant Radmutter RH226	3	Stk	73.83	221.49
27	AHH8007	MGA Twin Cam Felge 8-Kant Radmutter LH226	2	Stk	79.99	159.98
28	AKD 926	MGA Twin Cam Werkstattbuch T/CAM 	2	Stk	95.13	190.26
29	AKD1296	MGA Twin Cam Ersatzteibuch org MGA Twin Cam Service Parts List	1	Stk	90.80	90.80
30	ATB7255	MGA Twin Cam Hinterachse Antriebswelle Dichtung Nicht mehr lieferbar 090424	8	Stk	6.27	50.16
31	BHA4072	MGA Twin Cam Kupplung Geber Zylinder 0.625 5A14	1	Stk	113.40	113.40

Übertrag CHF 5'809.52

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
						
34	GCB10963	MGA Twin Cam Keilriemen Made in CN	5	Stk	21.94	109.70
						
35	GRH 356	MGA Twin Cam Kühler Schlauch oben Made in Britain Hand-Made d27mm d32mm	1	Stk	37.18	37.18
						
36	GRK1029	MGA Twin Cam Geber Zylinder 0.625 Ring Typ 5/8 MGC ohne servo K7106XE MG C SP1963 508445 8G8066	1	Stk	20.54	20.54
						
38	ML 597	MGA Twin Cam Kabelbaum 2'193 -	2	Stk	458.34	916.68
Zwischensumme CHF						6'893.62
incl. MwSt 8.10 % aus CHF 6'377.08						516.54
Endsumme CHF						6'893.62

Betrag erhalten :

Reklamationen können nur innert 10 Tagen berücksichtigt werden. Für Retourwaren nur in Originalverpackung ,die nicht von uns falsch geliefert wurde,erheben wir 20% Vergütungsreduktion. Garantie auf Material, Folgekosten ausgeschlossen. Occ-, NoS- s/h, Used und Elektronikware keine Rücknahme und keine Garantie