

Angebot	
Belegnummer	AN240194
Datum	20.03.2024
Kundennummer	K00001001
Gültig bis	19.04.2024
Bearbeiter	Silvan
Bitte bei allen Rückfragen angeben !	

Passant

Passant

EU-USTID:

Kein Versand!

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
aus Vorlagebeleg WV240014 vom 20.03.2024:						
1	5100 s/h	Jaguar Mk2 Karrosserie Motorhaube Bonnet s/h Occ	1	Stk	1'621.50 Rabatt(%) 50.00	1'621.50 -810.75
2	5112 s/h	Jaguar Mk2 Karrosserie Kofferraumdeckel s/h Occ 3.8 Boot Lid Trunk Lid	1	Stk	540.50 Rabatt(%) 50.00	540.50 -270.25
3	6785	Jaguar Mk2 Karrosserie Türe Scharnier Schraube (20) DOOR HINGE BOLT MOST MODELS	10	Stk	2.16 Rabatt(%) 50.00	21.60 -10.80
4	BD13802	Jaguar XK150 Karrosserie Türe Schlossplatte an Türe LH DR.STRIKER PLATE LH XK140/150	1	Stk	93.83 Rabatt(%) 50.00	93.83 -46.92
						
5	BD15133	Jaguar E Karrosserie S1 Schwellenblech r/h-Original	1	Stk	321.06 Rabatt(%) 50.00	321.06 -160.53
6	BD15134	Jaguar E Karrosserie S1 Schwellenblech l/h	2	Stk	321.06 Rabatt(%) 50.00	642.12 -321.06

Übertrag CHF 1'620.30

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
7	BD15185	Jaguar Karrosserie Schwellenendblech lh	1	Stk	38.48	38.48
					Rabatt(%) 50.00	-19.24
8	BD17034	Jaguar Mk2 Karrosserie Türe Scharnier Schraube (24) NoS DOOR HINGE BOLT MOST MODELS	30	Stk	8.54	256.20
					Rabatt(%) 50.00	-128.10
9	BD24849S	Jaguar E S1 Karrosserie Türe l/h Türhaut road LH DOOR ASSY E-TYPE SER 1 DHC	1	Stk	502.56	502.56
					Rabatt(%) 50.00	-251.28
10	BD24851	Jaguar E S1 Karrosserie Türe l/h road LH DOOR ASSY E-TYPE SER 1 DHC	1	Stk	2'360.90	2'360.90
					Rabatt(%) 50.00	-1'180.45
Zwischensumme CHF						3'199.37
incl. MwSt 8.10 % aus CHF 2'959.64						239.73
Endsumme CHF						3'199.37

Rechnung

10 Tage ohne Abzug 3'199.37 CHF

Reklamationen können nur innert 10 Tagen berücksichtigt werden. Für Retourwaren nur in Originalverpackung ,die nicht von uns falsch geliefert wurde,erheben wir 20% Vergütungsreduktion. Garantie auf Material, Folgekosten ausgeschlossen. Ausverkaufs-, Occ-, NoS-s/h, Used und Elektronikware keine Rücknahme und keine Garantie